


BRM.0003.2.18.2019


Tadeusz Markiewicz
Radny Rady Miasta

BRM/IKI



02.04.19

Jastrzębie-Zdrój, dn. 01.04.2019r.



Pani
Anna Hetman
Prezydent Miasta
Jastrzębie-Zdrój

W związku z licznymi uwagami osób korzystających z parku za kompleksem Dąbrówka, proszę o odpowiedź, co jest powodem, że jeden ze stawów jest bez wody. Czy jest to błąd w pracach podczas prac rewitalizacyjnych?

Uważam, że należałoby doprowadzić do stanu, aby woda nie uciekała ze stawu. Uważam, że można poprawić szczelność poprzez wyłożenie mat trudno przepuszczalnych np. gliny czy wyłożyć folią.

Proszę o podjęcie stosownych działań, które doprowadzą do osiągnięcia zamierzonego efektu.

